## VC-Gehalte [µg/l] im Steinhäuserwühlsee (Nord und Süd) und Wammsee

**Messstelle Nord (Tibean 2)**

| Tiefe [m] | 16.01.20 | 11.02.20 | 16.03.20 | 14.04.20 | 13.05.20 | 25.05.20 | 16.06.20 | 30.06.20 | 16.07.20 | 28.07.20 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 2,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 3,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 4,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 5,0 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | | | | | | | | |
| 6,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 7,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 8,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 9,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 10,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 11,0 | <0,1 | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 12,0 | <0,1 | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 13,0 | <0,1 | | | <0,1 | | <0,1 | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 14,0 | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | |
| 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tiefenbereich der Badezone

## VC-Gehalte [µg/l] im Steinhäuserwühlsee (Nord und Süd) und Wammsee

**Messstelle Süd (Tibean 1)**

| Tiefe [m] | 16.01.20 | 11.02.20 | 16.03.20 | 14.04.20 | 13.05.20 | 26.05.20 | 16.06.20 | 30.06.20 | 16.07.20 | 28.07.20 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 2,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 3,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 4,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 5,0 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | | | | | | | | |
| 6,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 7,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 8,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 9,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 10,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 11,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 12,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 13,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | |
| 14,0 | | | | | <0,1 | <0,1 | | <0,1 | | | | | | | | | | |
| 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tiefenbereich der Badezone

## VC-Gehalte [µg/l] im Steinhäuserwühlsee (Nord und Süd) und Wammsee

| | Tiefe [m] | 16.01.20 | 11.02.20 | 16.03.20 | 20.04.20 | 13.05.20 | 16.06.20 | 16.07.20 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wammsee | 0,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 2,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 3,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 4,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 5,0 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | <,01 | | | | | | | | | | | |
| | 6,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 7,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 8,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 9,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 10,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 11,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 12,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 13,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | |
| | 14,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tiefenbereich der Badezone